

操作方法とポイント

★ツーカー機能操作スタート

弁が開いた状態で復帰ボタンを「5秒以上」押し続けてください。

5秒以上



「5秒以上押し続けるときの表示と操作」

- ①液晶に「A」の文字が点灯します。
- ②液晶の「A」の文字が消灯します。
- ③そのまま約5秒間押し続けます。

※復帰ボタンを5秒以上押さなかったり、30秒以上押してしまった場合、操作は無効となります。その場合は、何もしないまま10秒以上放置して、再び最初から操作を行ってください。

- すぐに設定したいとき
(読出しモードをスキップする)
復帰ボタンを4回押す (1秒×4回押す)

- 設定変更したいとき
設定したいstepを選び、容器リセットにマグネットを当ててください。設定されると復帰ボタンが赤く点滅します。

- 次のstepへの移動
復帰ボタンを1回 (約1秒) 押して、指を離してください。この操作を繰り返すことによって、次のstepに進み続けることができます。

- 通常モードに戻りたいとき
どのモードからでも復帰ボタンを5秒以上押し続けてください。※もしくは、何もしないまま30秒以上放置してください。

読出しモード step1 復帰ボタンを5秒以上押し続け、押していた指を離します。

復帰ボタン1秒×4回押すと設定モードへスキップ

step 1	遮断履歴表示	前々回 3-71	前回 2-40	⇒ 今回 1-3A
遮断履歴を前々回、前回、今回の順に表示し今回の遮断詳細表示で停止します。 表示の内容は、裏面の【遮断詳細表示一覧】をご参照ください。				
step 2	現在圧力値	現在圧 13.2 _B		
step 3	供給圧力 最大値 最小値	供給圧 最大 13.0 _B	交互表示 ⇄ 2秒	供給圧 最小 12.7 _B
step 4	閉塞圧力 最大値 最小値	閉塞圧 最大 13.5 _B	交互表示 ⇄ 2秒	閉塞圧 最小 13.2 _B

●操作できない状態

①警告表示中



など
⇒テスト遮断をして警報をリセットしてください。

②電池電圧低下時



⇒メーター交換をお願いします。

設定モード (確認) 設定変更する場合は容器リセットにマグネットを当てます。

step 5	拡張1 流量遮断の下限値引き上げ	拡張1	拡張1を設定した場合、最大燃焼器具の流量値以上のガスが流れても遮断しない場合がありますので、お客さまに機能をご説明した上で、LPガス販売店の責任のもとに設定してください。
step 6	拡張2 使用時間無制限	拡張2	【注】警報器未接続状態の場合 step6「拡張2」は表示されず、スキップします。
step 7	警報器未接続検知機能停止	未接続	「拡張2」を設定すると、使用時間遮断はたはらきませんので、次のことを守り、お客さまに機能をご説明した上で、LPガス販売店の責任のもとに設定してください。
step 8	圧力式微小漏えい警告機能停止	圧漏止	1. 必ずガス警報器を接続してください。 警報器の接続判定時間は1〜2分です。
step 9	供給圧/閉塞圧異常警告機能停止	圧告止	2. 燃焼器具が複数設置されている場合は、必ずそれぞれの燃焼器具のそばに警報器を設置してください。
step 10	口火登録機能	口火	
step 11	4・5号給湯器長時間対策 (CO対策)	CO	4・5号給湯器長時間対策の流量区分5・6は風呂釜のガス消費量と同じです。4・5号給湯器長時間対策機能を設定する場合は、お客さまの保有燃焼器具調査で風呂釜の無いことを必ずご確認のうえ、設定してください。
step 12	発呼タイプ I II III O	MSI	I L II M III S O LS


各モードの確認において、設定されている場合は復帰ボタンが点滅します。

読出しモード 遮断詳細表示一覧

step1 遮断履歴表示

【遮断詳細表示画面】

使用時間遮断 表示例※1



警報器遮断 表示例※2



「消費量区分」とは、使用時間遮断のテーブルに保存されている、遮断時における最大の個別流量に基づく流量区分のことを指します。消費量区分の1～13区分のうち、1～9区分は該当する区分の数字、10区分は「A」、11区分は「b」、12区分は「c」、13区分は「d」の表示となります。

1-2b 1-2c 1-2d

液晶画面の点灯と「読出し」「設定」各モード番号逆引き

読出しモード

step 3

step 4

step 2

step 3・4

step 3・4



設定液晶表示エリア (例 CO)

拡張1 拡張2 未検止圧漏止圧警告止 CO 区2固

設定モード 各step 5 6 7 8 9 11 (注)「区2固」：使用時間区分2制限時間固定は設定器の利用とします。

読出しモードの再表示方法

表示の切り替えが速いため、表示内容を再度確認する場合は、「容器リセット」にマグネットを数回当てて、stepの最初に戻してください。

容器リセットに
マグネットを当てて



マグネットを
離してください。



LCD・LED液晶表示

■遮断表示

液晶表示	赤色LED	作動理由
針止 0000	点滅	合計流量遮断
増加 針止 0000	点滅	増加流量遮断
ガス止 0000	点滅	復帰安全確認中漏えい遮断
時間 針止 0000	点滅	継続使用時間遮断
警報 針止 0000	点滅	ガス警報器作動遮断
感震 針止 0000	点滅	感震器作動遮断
圧力 針止 0000	点滅	圧力低下遮断
針止 0000	点滅	テスト遮断
針止 0000	点滅	外部1作動遮断
針止 0000	点滅	緊急遮断
針止 0000	点滅	センター遮断
針止 0000	点滅	遮断異常
針止 A	点滅	電池電圧低下遮断
針止 A	点滅	検定有効期間満了遮断
針止 0000	点滅	メーター異常遮断

■警告表示など

液晶表示	赤色LED	作動理由
0000	点滅	流量式 微小漏えい警告
0000R	点滅	圧力式 微小漏えい警告
A000R	点滅	供給圧力 異常警告
A000R	点滅	閉塞圧力 異常警告
A000	点滅	電池電圧 低下警告
A000	点滅	検定有効期間 満了警告
0000	点滅	メーター 異常警告
遮断事象の表示が点滅	点滅	復帰安全確認中
0000	点滅	ガス警報器 電源プラグ抜け表示
0000	点滅	容器リセット
A000	点滅	遮断弁 復帰信号受付

信頼と安心のサポートを多彩にご用意

弊社製品のご相談・お問い合わせ

製品サポートセンター 0800-222-3322 (通話無料)

※携帯電話からご利用いただけます。

受付時間：10:00～12:00 13:00～17:00

(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)